



ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

Ул. Станционная 22, г. Тюмень, 625053  
ОГРН 108 723 202 10 73 ИНН/КПП 7203217080/720301001

Тел.: (3452) 527219, тел.: (3452) 262089  
E-mail: kontakt72@mail.ru

«02» октября 2019г. №340

Начальнику ОНДиПР №11 УНДиПР ГУ  
МЧС РФ по Тюменской области  
подполковнику внутренней службы  
Саттарову Р.И.

О направлении информации по  
устранению нарушений

**Уважаемый Руслан Ильич!**

Направляем в Ваш адрес информацию о принятых мерах по результатам проверки ОНДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области совместно с Прокуратурой города Тюмени на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени по адресам: г. Тюмень, ул. Широтная, 23/2, ул. Олимпийская, 26, ул. Пермякова, 37, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1.

По результатам проверки МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени было выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения №6 от 14 февраля 2019.

Сообщаем, что все нарушения, указанные в Представлении нами устранены. Подробная информация об устранении нарушений указана в таблице:

Факты нарушений	Меры по устранению нарушений
<p>В ходе проверки на объекте по адресу ул. Широтная, 23/2 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:</p> <p>В нарушение требования п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в ходе проверки не предоставлены сведения об отделении вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции жилого дома.</p> <p>В нарушении требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных</p>	<p>Проведены работы по отделению вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции жилого дома - проведен ремонт систем вентиляции. (Договор подряда №7253 от 01.07.2019, КС-2, КС-3 от 30.09.2019 прилагаются)</p> <p>Разработана исполнительная документация на систему противопожарной защиты</p>

РПКУ, 32 ОФМС  
по Тюменской  
области  
№ 32-1977  
от 02.10.19

<p>Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. РФ № 390 «О противопожарном режиме» на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты.</p>	<p>«Монтажные работы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт системы мониторинга».</p>
<p><b>В ходе проверки на объекте на объекте по адресу ул. Олимпийская, д. 26 выявлены следующие нарушения</b> обязательных требований пожарной безопасности.</p> <p>В нарушение требований СНиП 31-01-2003. п. 7.1.12 нежилые помещения не отделены от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов.</p> <p>В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123, п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование в ходе проверки не предоставлены сведения об отделении вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции жилого дома.</p> <p>В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ч. 1 ФЗ -123. п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» в складских помещениях, архиве отсутствуют противопожарные двери.</p> <p>В нарушение требований ч. 2 ст. 1. ч. 1.3 ст. 6. ст. 89 ФЗ № 123. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» допущено размещение светильников до дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра.</p>	<p>Выполнены работы по отделению нежилого помещения от жилой части, путем демонтажа металлической двери и закладки проема кирпичом. <i>(Договор №9/2019 от 15.02.2019, акт выполненных работ от 27.02.2019 прилагаются)</i></p> <p>Проведены ремонтные работы по установке противопожарных клапанов. <i>(Договор №29/2019 от 26.06.2019, КС-2, КС-3 от 30.08.2019 прилагаются)</i></p> <p>Установлены противопожарные двери в архиве. <i>(Договор №32/2019 от 03.07.2019, акт выполненных работ от 05.08.2019 прилагаются)</i></p> <p>Проведены ремонтные работы по исправлению места расположения светильников на расстояние 0,5 м. до дымовых пожарных извещателей <i>(фото прилагаются)</i>.</p>
<p>В ходе проверки на объекте <b>по адресу ул. Пермькова, д. 37 выявлены следующие нарушения</b> обязательных требований пожарной безопасности.</p> <p>В нарушение требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты.</p>	<p>Разработана исполнительная документация на систему противопожарной защиты «Монтажные работы охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт системы мониторинга».</p>

<p>В нарушение требований п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>Обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри, путем установления замка без запираения на ключ <i>(фото прилагаются)</i>.</p>
<p>В ходе проверки на объекте по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности.</p> <p>В нарушение требований п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4. ч.1 ст.6. ст. 88 ФЗ N2 123. п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»: п. 7.4. 7.23 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подвал не отделен от коридора на первом этаже возле эвакуационного выхода (дверь не противопожарная).</p> <p>В нарушение требований п.1 ч. 2 ст.1. ч. 3 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 88 ФЗ N 123. п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» помещение складского назначения не выделено противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа.</p> <p>В нарушение требований п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» на дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>Проведены работы по демонтажу металлической двери, коробки и перегородки. <i>(Договор №30/2019 от 03.07.2019, акт выполненных работ от 05.08.2019 прилагаются)</i></p> <p>Установлена противопожарная дверь. <i>(Договор №30/2019 от 03.07.2019, акт выполненных работ от 05.08.2019 прилагаются)</i></p> <p>На дверях помещений складского назначения размещено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности <i>(фото прилагаются)</i>.</p>

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих устранение нарушений на 35 л., в 1 экз.

Директор



Е.И. Лыскова

Исп.: Переладова Алёна Сергеевна, 26-20-85